

СПРАВКА

о соблюдении законодательства об охране труда, принимаемых мерах по предупреждению производственного травматизма в организациях Слонимского района в 1-м квартале 2025 года

Новогрудским межрайонным отделом Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда в организациях г.Слоним и Слонимского района в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 года №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» в первом квартале 2025 года была проведена выборочная проверка в Слонимском филиале Гроднооблпотребобщества.

В ходе проведения проверки Слонимского филиала Гроднооблпотребобщества были выявлены нарушения законодательства об охране труда при проведении инструктажей с работниками, а именно работники допускались к выполнению работ без проведения необходимых инструктажей, нарушались сроки проведения повторных инструктажей. Были установлены факты допуска работников к выполнению работ без прохождения проверки знаний по вопросам охраны труда. Выявлены нарушения в обеспечении работников средствами индивидуальной защиты, а также выполнение работ без применения необходимых средств индивидуальной защиты (выполнение работ с электрической цепной пилой и электрической углошлифовальной машины без использования средств защиты органов зрения). К эксплуатации было допущено оборудование, не соответствующее требованиям правил охраны труда: гидравлический пресс, у которого блокировочное устройство, соединенное с системой управления оборудования для его отключения и предотвращения пуска при открывании защитных ограждений (дверей) находилось в неисправном состоянии; электрическая углошлифовальная машинка у которой отсутствовало защитное ограждение отрезного круга; электрический сварочный аппарат, у которого была повреждена наружная изоляция питающего кабеля. Также установлены нарушения при проведении ремонта транспортных средств.

За неисполнение требования выданного по результатам проведенной ранее выборочной проверки в СУП «АгроПавлово», на руководителя организации был составлен протокол об административном правонарушении по статье 24.1 КоАП Республики Беларусь. Судом Слонимского района должностное лицо привлечено к административной ответственности.

В целях профилактики нарушений законодательства об охране труда, с согласия руководителей организаций, Новогрудским МРО были проведены мониторинги безопасных условий труда в КСУП «Имени Суворова», ОАО «Слонимский агросервис», ООО «РОДАНАГРОСЛОНИМСКИЙ», ООО «БелПрофЛес». По результатам мониторингов были направлены рекомендации на устранение выявленных нарушений.

В ходе проведения мониторинга безопасных условий труда в январе 2025 года на строительном объекте «Строительство МТФ вблизи д.Острowo

Слонимского района», где работы проводились работниками Волковысского ОАО «СМТ №32». В ходе проведения мониторинга приостановлена эксплуатация 3 единиц оборудования. За допущенные нарушения в отношении 6 работников вынесены постановления об освобождении от административной ответственности с вынесением предупреждения.

В ходе проведения 27.02.2025 в г.Слоним мониторингов на строительных объектах ООО «Зодчий» - «Капитальный ремонт жилого дома по пр.Независимости, 15/2 в г.Слониме», «Капитальный ремонт жилого дома по пр.Независимости, 9 в г.Слониме», «Капитальный ремонт жилого дома по ул.Брестская, 109 в г.Слониме»; ООО «СантэлМонтаж» - «Капитальный ремонт жилого дома по пр.Независимости, 15/2 в г.Слониме», «Капитальный ремонт жилого дома по ул.Брестская, 109 в г.Слониме», ООО «ТавкорПлюс» г.Волковыск - «Реконструкция многотопливной автозаправочной станции №32 в г.Слоним по ул.Багратиона 2А», ЧТПУП «Левадагрупп» - «Ремонт здания по ул.Горького, 7 в г.Слоним» были установлены многочисленные нарушения законодательства об охране труда, такие как: нахождение работников на строительном объекте без применения защитной каски (ООО «Зодчий», ООО «СантэлМонтаж», ООО «ТавкорПлюс», ЧТПУП «Левадагрупп»), выполнение работ на расстоянии ближе 2м от не огражденного перепада по высоте более 1,3м без применения предохранительного пояса (ООО «Зодчий», ООО «ТавкорПлюс», ЧТПУП «Левадагрупп»), эксплуатация с нарушением правил охраны труда кранов автомобильных (ООО «Зодчий», ООО «ТавкорПлюс»), выполнение работ с люльки строительного подъемника без применения предохранительного пояса (ООО «Зодчий»), выполнение работ без применения средств индивидуальной защиты непосредственно обеспечивающих безопасность производства работ с электромеханическим инструментом – защитных очков, маски, электросварочных работ – костюма сварщика (ООО «Зодчий», ООО «СантэлМонтаж», ООО «ТавкорПлюс»), эксплуатация средств подмащивания, не соответствующих требованиям безопасности (ООО «Зодчий», ООО «ТавкорПлюс», ЧТПУП «Левадагрупп»), наличие на объектах не закрытых колодцев, траншей и котлованов (ООО «Зодчий», ООО «СантэлМонтаж», ООО «ТавкорПлюс»).

По результатам мониторингов в адрес руководителей организаций были направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений, за нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью работников, приостановлена эксплуатация 27 единиц оборудования и электромеханического инструмента, приостановлена работа на 3 строительных объектах, отстранено от работ 46 работников не соблюдавших требования норм законодательства об охране труда.

14.01.2025 года в Новогрудский МРО поступило обращение сторожа ГУО «Детский сад №7 г.Слонима», о производственном несчастном случае, происшедшем с ней 17.11.2024 года. В ходе проведения расследования было установлено, что 17.11.2024 года в 22 ч. 10 мин. сторож начала осуществлять обход территории учреждения. На улице шел дождь, освещение ступенек запасного выхода не работало вследствие неисправности светильника. Спускаясь в темноте по ступенькам запасного выхода, сторож поскользнулась

и упала. В результате падения получила травму левой ноги. В ходе проведения расследования установлено, что средствами индивидуальной защиты, в том числе специальной обувью сторож обеспечена не была. Переносной электрический фонарь на момент несчастного случая находился в неисправном состоянии. За нарушение Правил расследования несчастных случаев на производстве, а также за допущенные нарушения законодательства об охране труда, которые повлекли несчастный случай, к административной ответственности была привлечена руководитель ГУО «Детский сад №7 г.Слонима».

11 января 2025 года в результате падения получила производственную травму заведующая складом центральным КСУП «Имени Суворова». Потерпевшая, перемещаясь по ровной поверхности, не имеющей ям, выбоин, посторонних предметов и соответствующей требованиям безопасности территории склада, в выданной ей исправной специальной обуви, оступилась, потеряла равновесие, упала и получил травму. В ходе проведения расследования было установлено, что причиной несчастного случая явилась личная неосторожность потерпевшей.

22.01.2025 в 14 часов 40 минут мастер по ремонту оборудования производственного участка «Слоним» ОАО «Дворецкий льнозавод» в нарушение требования локальных правовых документов приступил к устранению рукой намота льна в машине FS 250 не дождавшись полной остановки машины после ее отключения, без использования специальных крючков. В результате захвата левой руки вращающимся по инерции игольчатым барабаном получил травму левой руки. За допущенные нарушения правил охраны труда в отношении потерпевшего вынесено постановление об освобождении от административной ответственности с вынесением предупреждения.

14 февраля 2025 года уборщик территорий Слонимского ГУП ЖКХ, осуществляла обход и уборку мусора на закрепленной за ней территории. В процессе передвижения (подъема) к месту нахождения бумажного мусора по слегка заснеженному склону, поскользнулась и упала. В результате падения получила производственную травму.

В обществе с ограниченной ответственностью «АКВАПАК ИНДАСТРИАЛ» в г.Слоним 14 февраля 2025 года получил тяжелую производственную травму слесарь-ремонтник данной организации. В ходе проведения специального расследования было установлено, что 14.02.2025 работниками ООО «АКВАПАК ИНДАСТРИАЛ» проводились работы по проверке (испытанию) работоспособности линии по производству логистических поддонов из пульпы (бумажной массы). В ходе выполнения данного вида работ, работникам несколько раз приходилось вручную очищать формы. В 16 часов 40 минут в очередной раз возникла необходимость в очистке формы. Слесарь-ремонтник (потерпевший), прошедший необходимое обучение, стажировку, инструктажи и проверку знаний по вопросам охраны труда, по собственной инициативе, в нарушение требований локальных правовых актов по охране труда, не дождавшись завершения рабочего цикла машины, не убедившись в остановке движущихся частей машины, а также в

том, что оборудование остановлено и отключено от всех видов энергии, через проем, за которым происходит передвижение транспортировочной формы, залез непосредственно в рабочую зону машины и начал очищать форму от оставшейся пульпы. Находясь в рабочей зоне машины, слесарь-ремонтник был тяжело травмирован движущейся транспортировочной формой.

В ходе проведения специального расследования установлено, что проведение работ по монтажу, испытанию и пуско-наладке линии по производству логистических поддонов в ООО «АКВАПАК ИНДАСТРИАЛ» было организовано ненадлежащим образом. Ответственность за обеспечение охраны труда при проведении данного вида работ на должностных лиц не возлагалась. Мероприятия по безопасному проведению монтажа и испытанию линии не разрабатывались. Из эксплуатационной документации имелся только технический паспорт, в котором не были указаны требования (правила), предотвращающие возникновение опасных ситуаций при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации оборудования, действия работающего в случаях возникновения опасных ситуаций, а также не содержит требования, определяющие необходимость использования не входящих в конструкцию средств и методов защиты работающего. Опасная зона формовочной машины линии для производства логистических поддонов (пространство, где происходит передвижение транспортировочной формы) не имела защитного ограждения или иных защитных устройств, исключающих в процессе работы соприкосновение человека с движущимися элементами формовочной машины. За допущенные нарушения законодательства об охране труда приведшие к несчастному случаю главный инженер привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.10.13 КоАП РБ.

Выявленные в ходе проведения выборочных проверок, профилактических мероприятий, нарушения законодательства об охране труда допускаемые как самими работниками, так и должностными лицами предприятий, игнорирование и невыполнение требований об устранении установленных в ходе проведения проверок нарушений законодательства о труде и об охране труда руководителями организаций, указывают, что должностные лица предприятий не в полной мере выполняют свои должностные обязанности в части охраны труда, чем создают предпосылки к производственному травматизму. Необходимо больше внимания уделять развитию чувства ответственности работающих за собственную безопасность, активизировать работу по разработке и реализации мер по снижению рисков производственного травматизма, совершенствованию в организациях механизма стимулирования работников за работу без нарушений требований охраны труда и производственной дисциплины, усилению пропаганды, направленной на повышение культуры производства, создание здоровых и безопасных условий труда работников.

Заместитель начальника
Новогрудского межрайонного отдела

А.А. Бургун